PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598330**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2026	26248994

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BD-972-CS (F)	22-03-2019	16-11-2010

Marque	Désignation commerciale
SEAT	EXEO ST

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSSZZZ3RZBR009953	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SETVP0009538	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

212839

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce (ARG,ARD)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)
8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
2.1.5.b.1. DIRECTION ASSISTÉE : Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/11/2018:153480 Kms / 11/03/2019:157921 Kms / 25/05/2021:176310 Kms / 02/06/2023:188187 Kms / 19/07/2023:188840 Kms / 26/03/2025:199319 Kms / 08/09/2026:212829 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+4.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			2%	
Forces verticales		915daN			633daN	
Frein de service						
Forces de freinage	285daN		267daN	235daN		230daN
Déséquilibre (<20%)		7%			3%	
Force de freinage (efficacité)	285daN		267daN	235daN		230daN
Taux d'efficacité (=>50%)			65%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			23%			

Opacité des fumées (0.50m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-0.4%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-2.5%

BD-972-CS

CT 04/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VSSZZZ3RZBR00995

S013F187
26248994
XXXXX

DUPLICATA