# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 38996860**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26044836 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**04/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035T194

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE GEVEZE

(3) COORDONNÉES : ZA GEV'ACTIV
2 RUE DES ENTREPRENEURS
35850 GEVEZE
Tél : 02 99 39 35 35

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1337

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| ES-022-JQ (F) | 29/11/2017 | 29/11/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DACIA | SANDERO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| UU15SDMC559600072 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10DACVP001N224 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD
5.2.3.h.2. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant AVG, ARD, AVD, ARG
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AR, ARG, D
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD, AVD
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 09/10/2021 : 63137 km / 07/10/2023 : 96475 km / 25/ 11/2023 : 98843 km / 26/09/2025 : 139024 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

161800

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.9 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 6 % | | 0 % | |
| **Forces verticales** : | 643 daN | | 425 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 225 daN | 209 daN | 136 daN | 152 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 8 % | | 11 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 225 daN | 209 daN | 136 daN | 152 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.4 % | -2.5 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -4.0 % | -4.0 % | | |

**ES-022-JQ**

**CT:04/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S035T194**

**N° SÉRIE : UU15SDMC559600072**

**N° D'IMPRIMÉ : T38996860**

**S035T194**
**26044836**
**XXXXXXXXXX**