PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001421174

NATURE DU CONTROLE	DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle volontaire complet	02/11/2026	51710 / 1

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S035F335

RAISON SOCIAL :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE
ADRESSE : 5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GX-083-LS	11-06-2024	11-06-2024

Genre	Marque	Type
VP	AUDI	M10AUDVP124

N° de série dans la série du type	Energie
WAUZZZGBXRR052329	ES

Kilométrage au compteur	Désignation commerciale
15373	A1 SPORTBACK

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

VOLKSWAGEN BANK

ADRESSE : 11 AVN DE BOURSONNE

02600 VILLERS COTTERETS

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.
En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		3			14	
Force	285		292	162		187
Force roue/roue	285		292	162		187
Taux			74			
Frein de stat.						
Force	117					141
Taux			20			
Pesée du véhicule		781	1243		462	
Suspension						
Efficacité	70		61	57		53
Dissymétrie		13			8	
Dérive	+1.0					
Feux de croisement	+0.9					-0.4

GAZ CO Ralenti : 0.00 CO Accéléré : 0.00 Lambda : 1.004

DUPLICATA