# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681094**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26204618 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

01/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GF-752-MV (F) | 30-03-2022 | 30-03-2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | BERLINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR7EFYHT2MN561970 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10CTRCT1737665 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

193604

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G)
4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVG)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C,ARD)
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

**Défaillances mineures**

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | -4.4m/km | | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 4% | | | 4% | | |
| **Forces verticales** | 907daN | | | 593daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 306daN | | 302daN | 236daN | | 192daN |
| Déséquilibre (<20%) | 2% | | | 19% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 306daN | | 302daN | 236daN | | 192daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | 69% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 22% | | | | | |

**Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-2.1% D:-1.1%

**GF-752-MV**

**CT 01/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VR7EFYHT2MN56197

**S035F335**
**26204618**
**XXXXX**

DUPLICATA