PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681065**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/11/2026	26204592

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BM-805-TQ (F)	22-12-2024	29-04-2011

Marque	Désignation commerciale
KIA	PICANTO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KNABX511ACT023051	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10K1AVP001J066	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

135318

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG)

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD)

Défaillances mineures

4.2.3.a.1. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (ARD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/02/2019:63787 Kms / 19/02/2021:84217 Kms / 16/04/2021:84830 Kms / 15/02/2023:105975 Kms / 29/03/2023:107383 Kms / 21/02/2025:122662 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.4m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		12%			10%	
Forces verticales		602daN			381daN	
Frein de service						
Forces de freinage	240daN		213daN	155daN		157daN
Déséquilibre (<20%)		12%			2%	
Force de freinage (efficacité)	240daN		213daN	155daN		157daN
Taux d'efficacité (=>50%)			77%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			24%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.05% CO Accéléré(<=0.2%) 0.02% Lambda(0.97 à 1.03) 1.003

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.0% D:+0.1%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-0.7% D:-2.9%

BM-805-TQ

CT 01/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : KNABX511ACT023051

S035F335
26204592
XXXXX

DUPLICATA