# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681187**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 04/11/2026 | 26204709 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

03/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| 122 AFX 44 (F) | 18-03-2002 | 25-10-1999 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 206 3P XS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF32CRHYE40527766 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MPE5201KZ411 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

294629

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVG)
5.3.3.b.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive (AVG)
6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (ARD)
8.2.22.b.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (ARG,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/06/2019:238067 Kms / 19/07/2021:250708 Kms / 24/07/2023:268781 Kms / 20/09/2023:270986 Kms / 08/10/2025:288777 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +1.7m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 4% | | | 5% | |
| **Forces verticales** | | 748daN | | | 400daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 216daN | | 206daN | 107daN | | 121daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 5% | | | 12% | |
| Force de freinage (efficacité) | 216daN | | 206daN | 107daN | | 121daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | | | 56% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 19% | | | |

**Opacité des fumées** (3.00m-¹) C3: 5.05 C4: 5.28 C5: 5.09 Moyenne: 5.14
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-1.5%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-3.8% D:-4.0%

**122 AFX 44**

**CT 03/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF32CRHYE4052776

**S035F335**
**26204709**
**XXXXX**

DUPLICATA