# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681199**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 04/11/2026 | 26204721 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

03/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DF-384-DA (F) | 13-09-2018 | 22-04-2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 508 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF38EAHWTEL017795 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP007V845 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

200494

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/07/2018:34616 Kms / 24/07/2020:86685 Kms / 30/06/2022:115342 Kms / 27/06/2024:154598 Kms / 25/06/2026:193044 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -4.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 12% | | | 12% | |
| **Forces verticales** | | 1082daN | | | 689daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 346daN | | 314daN | 213daN | | 237daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 10% | | | 11% | |
| Force de freinage (efficacité) | 346daN | | 314daN | 213daN | | 237daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 62% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 23% | | | |

**Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:+0.5% D:-1.0%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-1.6% D:-3.1%

**DF-384-DA**

**CT 03/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF38EAHWTEL01779

**S035F335**
**26204721**
**XXXXX**

PUBLICATA