# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681132**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 03/11/2026 | 26204655 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

02/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1259

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GB-235-MP (F) | 31-08-2021 | 31-08-2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CAPTUR |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RJB00367916508 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVPD23K032 | EH |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

29986

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AVD)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/08/2025:29961 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +1.4m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 4% | | | 2% | | |
| **Forces verticales** | 862daN | | | 567daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 227daN | | 263daN | 212daN | | 194daN |
| Déséquilibre (<20%) | 14% | | | 9% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 227daN | | 263daN | 212daN | | 194daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | 62% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 26% | | | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.004

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-0.2% D:+0.2%

**GB-235-MP**

**CT 02/01/2027**

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF1RJB00367916508

**S035F335**
**26204655**
**XXXXX**

PUBLICATA