# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681204**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26204726 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

04/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EH-797-GS (F) | 27-03-2021 | 06-12-2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| OPEL | VIVARO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| W0LJ7D608GV644873 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PELVP4121711 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

214400

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes (AVG)
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)
6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (D)
6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (AR)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVG)
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (D)
7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (D)
8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

**Défaillances mineures**

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule
0.3.1.c.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Non-concordance avec la frappe à froid
3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise (AV)
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV,AVD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)
7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (AVD,D,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/02/2021:94915 Kms / 03/03/2023:140739 Kms / 04/03/2025:184129 Kms / 09/04/2025:186003 Kms /

Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : 0LJ7D608GV644873

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +2.4m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 2% | | | 12% | |
| **Forces verticales** | | 1272daN | | | 839daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 432daN | | 436daN | 225daN | | 245daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 1% | | | 9% | |
| Force de freinage (efficacité) | 432daN | | 436daN | 225daN | | 245daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 63% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |
| **Opacité des fumées** (0.37m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-3.0% à -0.5%) | | | G:-0.9% | | D:-1.1% | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | | G:-4.0% | | D:-4.0% | |

**EH-797-GS**

**CT 04/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : W0LJ7D608GV644873

**S035F335**
**26204726**
**XXXXX**

DUPLICATA