# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681227**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26204747 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

04/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035S0157

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| ED-395-JW (F) | 16-06-2020 | 24-06-2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 5008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF30EBHZMGS128543 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP015U642 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

223266

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse (AR)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/06/2020:31945 Kms / 09/06/2022:95202 Kms / 04/06/2024:162024 Kms / 12/06/2026:214655 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +6.4m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 2% | | | 11% | |
| **Forces verticales** | | 951daN | | | 724daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 391daN | | 386daN | 180daN | | 170daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 2% | | | 6% | |
| Force de freinage (efficacité) | 391daN | | 386daN | 180daN | | 170daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 67% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 30% | | | |

**Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-3.1% D:-1.8%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-2.6%

**ED-395-JW**

**CT 04/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF30EBHZMGS128543

**S035F335**
**26204747**
**XXXXX**

PUBLICATA