# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 73670321**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 29/10/2026 | 26005676 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**28/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 095D1301

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EH-113-WP (F) | 28/10/2017 | 27/12/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| SB1ET76L00E020540 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10JT0VP0174018 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG, AVD

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, AR
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV, AR
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P00BD P0299

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 05/01/2021 : 68471 km / 12/01/2023 : 115911 km / 17/01/2025 : 165720 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

207542

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 1 % | |
| **Forces verticales** : | 990 daN | | 617 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 381 daN | 348 daN | 233 daN | 246 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 9 % | | 6 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 381 daN | 348 daN | 233 daN | 246 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.1 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -3.5 % -2.1 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -0.6 % -1.4 %

**EH-113-WP**

**CT:28/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : SB1ET76L00E020540**

**N° D'IMPRIMÉ : C73670321**

**S060C094**
**26005676**
**XXXXXXXXXX**