# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 73670490**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26005841 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**01/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060C1307

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BE-200-CB (F) | 02/12/2010 | 03/10/2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| AUDI | A3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WAUZZZ8P07A070098 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| MAU14G2GS255 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.2.12.g.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Fumée excessive
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, C, AR, D
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 18/12/2018 : 161676 km / 22/07/2021 : 167490 km / 18/07/2023 : 172388 km / 15/07/2025 : 181811 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

207112

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 7 % | | 3 % | |
| **Forces verticales** : | 808 daN | | 578 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 279 daN | 282 daN | 213 daN | 201 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | 6 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 279 daN | 282 daN | 213 daN | 201 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 70 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -3.4 % | +2.0 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -3.7 % | -3.1 % | | |

**BE-200-CB**

**CT:01/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : WAUZZZ8P07A070098**

**N° D'IMPRIMÉ : C73670490**

**S060C094**
**26005841**
**XXXXXXXXXX**