EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F071460918

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2026	26026921

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S077F286**

(9) RAISON SOCIALE :
FONTENAY AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
109 AV DE VERDUN

77610 FONTENAY TRESIGNY
01.64.06.46.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 077T1101

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CY-107-HC (F)	05-07-2019	18-01-1971

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	ABSENT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
01FA8619	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
DSFA	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

44345

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/05/2019:40115 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-2.4m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		6%			0%	
Forces verticales		956daN			533daN	
Frein de service						
Forces de freinage	283daN		289daN	132daN		160daN
Déséquilibre (<20%)		3%			18%	
Force de freinage (efficacité)	283daN		289daN	132daN		160daN
Taux d'efficacité (=>50%)			58%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			32%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:+2.0%		D:+2.0%		

CT RG VL 071 450 001 - 06/26 ☆