# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D141665187**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 29/10/2026 | 26051596 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

28/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S037D153**
(9) RAISON SOCIALE : **LB 37**

(3) COORDONNÉES : **4, Allée Panhard et Levassor**
**ZI SAINT MALO**

**37320 ESVRES**

**Tél : 02.47.26.50.60 Fax:**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **037D1220**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| FL-564-FD(F) | 06/03/2023 | 30/10/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLVO | V60 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| YV1ZW72VDL2357047 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10VLVVPDG3K121 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

249789

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

Attestation délivrée le 30/10/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : ARD, ARG

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : ARD, ARG

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0109 P2204 P2262 P24AF

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, AVG

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

03.12.2025: 246 209 km / 27.10.2023: 121 303 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -3.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 2 % | | 1 % | |
| **Force verticales :** | 825 daN | | 621 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 375 daN | 357 daN | 281 daN | 271 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 5 % | | 4 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 375 daN | 357 daN | 281 daN | 271 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 88 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 29 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -1.2 % | -1.4 % | | |