RAPPORT D'INSPECTION

XP-110978210













MLLE HORNYAK CAROLINE

1 ETAGE
51 RUE LIONEL ROYER

72000 LE MANS

Identification du véhicule

Réf. client	**10032407100**	Immatriculation	**FZ-417-EK**
		Date 1ère M.C.	**11/05/2021**
Marque	**DACIA**	Km. compteur	**30077**
Modèle	**SANDERO (12/2020)**		
Version	**Confort**		
N° de châssis	**UU1DJF00567449738**		

Date & lieu de restitution

Date 26/10/2026
Adresse MLE HORNYAK CAROLINE
Rue Lionel Royer

72000 Le Mans

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Optique AVD	Cassé	E - Remplacer	939,55	1,20				1013,95	25,00	20,00	807,44
Pare-chocs AV	Cassé	Le - Remplacer et peindre	375,84	2,00	1,20	48,00		622,24	25,00	20,00	485,47
Pavillon	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,80	112,00		316,60	25,00	0	237,45
Aile AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,40	96,00		306,80	25,00	0	230,10
Aile ARD	Griffe(s)	Peindre			2,70	108,00		275,40	25,00	0	206,55
Porte ARD	Griffe(s)	Peindre			2,50	100,00		255,00	25,00	0	191,25
Aile AVG	Griffe(s)	Peindre			2,40	96,00		244,80	25,00	0	183,60
Base rétroviseur ext G	Cassé	E - Remplacer	247,21	0,40				272,01	25,00	20,00	216,37
Bas de caisse int ARD	Griffe(s)	Peindre			1,20	48,00		122,40	25,00	0	91,80
Jupe AR	Griffe(s)	Peindre			1,20	48,00		122,40	25,00	0	91,80
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			1,20	48,00		122,40	25,00	0	91,80
Aileron arrière	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	0,50	20,00		82,00	25,00	0	61,50
Boitier rétroviseur ext G	Cassé	E - Remplacer	52,69	0,20				65,09	25,00	20,00	51,45
Enjoliveur de roue AVD	Manque	E - Remplacer	29,17					29,17	0,00	20,00	23,34
Enjoliveur de roue AVG	Cassé	E - Remplacer	29,17					29,17	0,00	20,00	23,34
Enjoliveur de roue ARD	Déformé / Forcé	E - Remplacer	29,17					29,17	0,00	20,00	23,34
Intérieur	Sale	Nettoyage chimique					2,00	124,00			124,00
Plaque immat AV	Déformé / Forcé	Réparer/rempl. (montant f	20,00	0,15				29,30			29,30

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	4061,90 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-892,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	3169,90 €
TOTAL T.V.A.	633,98 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**3803,88 €**

83866516	Optique AVD	Cassé	E - Remplacer




83866515	Pare-chocs AV	Cassé	Le - Remplacer et peindre







83866524	Pavillon	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





83866520	Aile AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





83866518	Aile ARD	Griffe(s)	Peindre




83866519 Porte ARD — Griffe(s) — Peindre





83866512 Aile AVG — Griffe(s) — Peindre




83866514 Base rétroviseur ext G — Cassé — E - Remplacer




83866508 Bas de caisse int ARD — Griffe(s) — Peindre





83866522 Jupe AR — Griffe(s) — Peindre




83866521 Pare-chocs AR — Griffe(s) — Peindre




83866523 Aileron arrière — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)






83866513 Boitier rétroviseur ext G — Cassé — E - Remplacer



83866511 Enjoliveur de roue AVD — Manque — E - Remplacer




83866509 Enjoliveur de roue AVG — Cassé — E - Remplacer





83866510	Enjoliveur de roue ARD	Déformé / Forcé	E - Remplacer




83866507	Intérieur	Sale	Nettoyage chimique





83866517	Plaque immat AV	Déformé / Forcé	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





