RAPPORT D'INSPECTION

XP-110591497













SENDIN

9-11 RUE DES MARAICHERS
ZA DES POUARDS

91160 CHAMPLAN

Identification du véhicule

Réf. client	**10620199807**	Immatriculation	**FZ-176-PV**
		Date 1ère M.C.	**31/05/2021**
Marque	**CITROEN**	Km. compteur	**99444**
Modèle	**Nouvelle C3 BlueHDi 100 S&S BV**		
Version			
N° de châssis	**VF7SWYHTUMT571960**		

Date & lieu de restitution

Date 17/06/2026
Adresse SPOTICAR STELLANTIS &YOU MASSY
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

91300 Massy

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	40,00	0	116,28
Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)	E - Remplacer	209,03	1,50				305,03	40,00	15,00	235,28
Moulure d'aile AVG	Griffe(s)	E - Remplacer	80,76	0,70				125,56	40,00	15,00	95,53
Moulure de pare-chocs AVG	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	40,00	0	18,36
Enjoliveur de roue AVG	Manque	E - Remplacer	34,89					34,89	40,00	15,00	29,66
Cordon cache-bagage	Manque	E - Remplacer	11,35	0,10				17,75	40,00	15,00	13,49
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	747,63 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-199,03 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	548,60 €
TOTAL T.V.A.	109,72 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**658,32 €**

77371255	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre




77371256	Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)	E - Remplacer




77371254	Moulure d'aile AVG	Griffe(s)	E - Remplacer




77371257	Moulure de pare-chocs AVG	Griffe(s)	Peindre




77371253	Enjoliveur de roue AVG	Manque	E - Remplacer




77371258	Cordon cache-bagage	Manque	E - Remplacer




77371251	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer




77371252	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer


