RAPPORT D'INSPECTION

XP-111027466













SA CRÉDIT MUTUEL GESTION

60 RUE DE LA VICTOIRE

75009 PARIS

Identification du véhicule

Réf. client	**10030652710**	Immatriculation	**FX-623-XC**
		Date 1ère M.C.	**17/03/2021**
Marque	**TOYOTA**	Km. compteur	**91435**
Modèle	**COROLLA PRO HYBRIDE MY21 (07/2020)**		
Version	**Dynamic Business + Stage Hybrid Academy**		
N° de châssis	**SB1K53BE40E068636**		

Date & lieu de restitution

Date 28/08/2026

Adresse TOYOTA BUSINESS CENTER GCA Angers
Rue Gandhi

49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer	718,20	1,90				836,00	35,00	20,00	651,13
Capot	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	3,00	120,00		368,00	35,00	0	239,20
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	122,60					122,60	0,00	50,00	61,30
Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	122,60					122,60	0,00	50,00	61,30
Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer	122,60					122,60	0,00	50,00	61,30
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,50	60,00		153,00	35,00	0	99,45
Moulure de pare-chocs AV	Déformé / Forcé	Le - Remplacer et peindre	98,00	0,20	0,50	20,00		161,40	35,00	20,00	119,61
Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			0,50	20,00		51,00	35,00	0	33,15
Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant f	60,00					60,00			60,00
Jante alum. AVD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f			1,00	40,00		102,00			102,00
Jante alum. AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f			1,00	40,00		102,00			102,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2201,20 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-610,76 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1590,44 €
TOTAL T.V.A.	318,09 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**1908,53 €**

80589851	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer




80589853	Capot	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)




80589844	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer




80589847	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer




80589846	Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer




80589849	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre




80589850	Moulure de pare-chocs AV	Déformé / Forcé	Le - Remplacer et peindre




80589854	Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre





80589852	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



80589845	Jante alum. AVD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)






80589848	Jante alum. AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





