Immat:	**GR-678-FX**
Marque:	**RENAULT**
Modèle:	**Austral 1**
Version:	**AUSTRAL TECHNO E-TECH HYBRIDE 200 -23**
Chassis:	**VF1RHN00X71720311**
Kilométrage:	**93192**
Date 1ère M.C.:	**18/09/2023**
Type de carrosserie:	**Tous terrains**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Hybride**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**25 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ Copie
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Aluminium
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	4,8 mm	205/55/19/97/V	Michelin
	ARG	5,9 mm	205/55/19/97/V	Michelin
	AVD	4,8 mm	205/55/19/97/V	Michelin
	ARD	5,8 mm	205/55/19/97/V	Michelin
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✗
Kit réparation	✗

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Moulure porte AVD	Cassé	E - Remplacer	215,55
2	Moulure porte ARD	Cassé	E - Remplacer	205,10
3	Feu ARD côté coffre	Griffe(s)	E - Remplacer	156,41
4	Capot	Griffe(s)	Peindre	170,24
5	Coffre / hayon	Griffe(s)	Peindre	148,96
6	Jupe AR	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	141,68
7	Bas de caisse int ARG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	118,72
8	Bas de caisse int AVG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (complet)	101,92
9	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	79,80
10	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre	79,80
11	Spoiler AV	Griffe(s)	Peindre	74,48
12	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
13	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
14	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
15	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
16	Compresseur	Manque	E - Remplacer	72,00
17	Kit réparation pneu	Manque	E - Remplacer	36,00
18	Moulure d'aile ARD	Griffe(s)	Peindre	26,60
19	Moulure d'aile ARG	Griffe(s)	Peindre	26,60
20	Moulure d'aile AVG	Griffe(s)	Peindre	26,60
21	Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre	26,60
22	Moulure d'aile AVD	Griffe(s)	Peindre	26,60
23	Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre	15,96
24	Boitier rétroviseur ext D	Griffe(s)	Peindre	15,96
25	Garniture intérieur	Manque	E - Remplacer	15,19
26	Garniture intérieur	Manque	E - Remplacer	15,19
27	Garniture intérieur	Cassé	E - Remplacer	15,12
28	Optique AVG	Griffe(s)	Acceptable	0,00
29	Bas de caisse int ARD	Bosse(s)	Acceptable	0,00
30	Poignée ext porte AVD	Griffe(s)	Acceptable	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.	**€ 2206,28**
MONTANT T.V.A.	**€ 441,26**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**€ 2647,54**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir
Type de climatisation	Clim. automatique
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
13/10/2026 15:30:00
Jaguar Bordeaux Auto Réal Group
Rue Jacques Prévert
33700 Mérignac

ADRESSE DE LOCATAIRE
Ca Auto Bank Spa


ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Jaguar Bordeaux Auto Réal Group
Rue Jacques Prévert
33700 Mérignac

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Alexandra 234 - PERIGNON
13/10/2026 16:02



Signataire Conducteur Mme GALIAY
13/10/2026 16:02



Signataire Distributeur Victor
13/10/2026 16:03

