BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **11041**
1er MEC : **18/07/2025**

Marque : **RENAULT**
Couleur : **SHALE GREY**
No de serie : **VF1RJA00875217897**

Modèle : **CLIO V**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **HE-195-SV**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Témoin entretien : Allumé
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	😐 Pneu avant droit : Proche du témoin d'usure 😐 Pneu avant gauche : Proche du témoin d'usure ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	😐 Réparation visible : Traces de réparation
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER

(19 points de contrôle) — ☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

Carrosserie : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées : Tampon de coffre gauche détérioré : Traces de résine sur la carrosserie

Vision éclairage : Présence d'humidité dans les phares avant

Appréciation globale :

★★★★★ 4.7 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005