ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D140903291**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/11/2026	26003243

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S054D244**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**

(3) COORDONNÉES : **Entrée Gauche**
154, Rue Pierre et Marie Curie

54710 LUDRES

Tél : 03.83.22.36.80 **Fax:**

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **054D1237**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EG-497-WS(F)	15/04/2022	01/07/2011

Marque	Désignation commerciale
SKODA	PRAKTIK

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMB1KC5J1C7006788	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
5JBBCFWAX01MFM5FM52R03315S2NAPP	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

226135

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 05/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AR

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG, ARD, ARG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

13.04.2026: 225 261 km / 07.04.2025: 224 702 km / 12.04.2024: 221 629 km
14.04.2023: 216 628 km / 05.05.2022: 211 387 km / 14.04.2022: 211 183 km
10.03.2022: 210 006 km / 15.03.2021: 203 913 km / 16.10.2018: 180 605 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		12 %	
Force verticales :	797 daN		485 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	270 daN	296 daN	187 daN	171 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	296 daN	187 daN	171 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m⁻ ¹) :	C1: 1.00	C2: 1.00	C3: 1.00	Moyenne: 1.00
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.3 %	-2.3 %		