ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D141750578**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/11/2026	26164718

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S054D182**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
(3) COORDONNÉES : **30 Rue Pasteur**

54710 LUDRES

Tél : 03.83.56.66.66 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **054D1223**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EP-276-VX(F)	09/09/2021	10/08/2017

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES BENZ	CLASSE GLC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDC2533541F317882	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MCZVPC65M351	EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

75541

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD

6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé : AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : D

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVG

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

08.08.2025: 69 142 km / 20.07.2023: 56 431 km / 17.08.2021: 42 903 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		0 %	
Force verticales :	1054 daN		1046 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	391 daN	364 daN	399 daN	431 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	391 daN	364 daN	399 daN	431 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 75 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 39 %
Émissions à l'échappement
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.01% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.01% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.018
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -1.1 % -2.2 %

Attestation délivrée le 05/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00