EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031040

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **09/11/2026** | **26086642** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :

SD

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FA-350-MM (F) | 28/03/2023 | 20/09/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 SPACETOURER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF73DHNYTJJ705115 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP0696092 | ES |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

133036

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, D.
5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu, AVD.
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillance(s) mineure(s)**

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), G.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD,ARD.
8.2.12.e.1. EMISSIONS GAZEUSES : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

15/09/2022 : 68191km / 20/03/2023 : 76372km / 03/04/2025 : 109319km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +0.0m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 2% | | 11% | |
| **Forces verticales :** | 880daN | | 540daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 298daN | 306daN | 194daN | 180daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 8% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 298daN | 306daN | 194daN | 180daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 68% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 25% | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -0.7% | -1.2% | | |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -2.9% | -2.6% | | |

AUTOSUR

**FA-350-MM**

CT : 08/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF73DHNYTJJ705115
N° d'imprimé : S639031040

AUTOSUR
S091S089
26086642
XXXXX