EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031020

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **09/11/2026** | **26086624** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CC-349-NN (F) | 04/02/2023 | 12/03/2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | LAGUNA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1BT1RG646857036 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP0181616 | GO |

Document(s) présenté(s) :
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

258024

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :  DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, AV.
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD.
2.1.1.d.2. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Mouvement excessif de l'axe de sortie
2.1.3.a.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes, AVG,AVD.
3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences, AVG,AVD.
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AV,AR.
4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant, AVG,AVD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVG,AVD,ARG,ARD.
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV.
6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés, AV.

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,AVG,ARG,ARD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG,ARG,ARD,AVD.
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré, AVG.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD.

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +14.3m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 6% | | 4% | |
| **Forces verticales :** | 903daN | | 548daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 306daN | 292daN | 202daN | 202daN |
| Déséquilibre (<20%): | 5% | | 0% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 306daN | 292daN | 202daN | 202daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 69% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

**Emissions à l'échappement :**
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -2.9% | -2.2% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -4.0% | -4.0% |

AUTOSUR

**CC-349-NN**

CT : 08/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1BT1RG646857036
N° d'imprimé : S639031020

AUTOSUR
S091S089
26086624
XXXXX

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031021

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **09/11/2026** | **26086624** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CC-349-NN (F) | 04/02/2023 | 12/03/2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | LAGUNA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1BT1RG646857036 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP0181616 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

258024

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

Suite du procès-verbal

**Défaillance(s) mineure(s)**

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0202 P0201 P0204

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

11/06/2018 : 128471km / 08/08/2018 : 132759km / 03/06/2020 : 163901km / 24/09/2022 : 199294km / 28/03/2025 : 238199km / 26/05/2025 : 240465km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +14.3m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 6% | | 4% | |
| **Forces verticales :** | 903daN | | 548daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 306daN | 292daN | 202daN | 202daN |
| Déséquilibre (<20%): | 5% | | 0% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 306daN | 292daN | 202daN | 202daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 69% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

**Emissions à l'échappement :**

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -2.9% | -2.2% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -4.0% | -4.0% |

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° d'imprimé :

AUTOSUR
S091S089
26086624
XXXXX