EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031005

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**07/11/2026**	**26086613**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EM-326-QX (F)	26/06/2023	22/05/2017

Marque	Désignation commerciale
SKODA	KODIAQ

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMBJJ7NS9H8019390	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SKDVP0129536	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

98854

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AV,AR.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVG,AVD.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, ARG,ARD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,AVD,AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

30/11/2021 : 50725km / 22/05/2023 : 62365km / 17/06/2023 : 62953km / 16/05/2025 : 85113km / 05/10/2026 : 97898km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-2.0m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	4%		5%	
Forces verticales :	800daN		649daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	368daN	358daN	278daN	282daN
Déséquilibre (<20%):	3%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	368daN	358daN	278daN	282daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	88%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 33%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+2.0%	-0.1%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%

AUTOSUR

EM-326-QX

CT : 06/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : TMBJJ7NS9H8019390
N° d'imprimé : S639031005

AUTOSUR
S091S089
26086613
XXXXX