EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031015

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**09/11/2026**	**26086621**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DY-836-GV (F)	01/10/2019	18/12/2015

Marque	Désignation commerciale
RENAULT TECH	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAFERC53740435	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
N10REHVS003V821	GO

Document(s) présenté(s) :
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

174501

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, AV.
2.1.1.c.2. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie
2.1.3.a.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes, AVG,AVD.
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, AVG,AVD.
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AV.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), AVG,AVD.
6.2.8.a.2. MARCHEPIEDS POUR ACCEDER A LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante, AR.
6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés, AR.
7.1.2.b.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension, AV.
8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0106
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, D.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D,ARG,ARD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré, AVG,AVD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, D.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

26/11/2019 : 72047km / 24/11/2020 : 93825km / 03/12/2021 : 112148km /

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+8.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		9%	
Forces verticales :	1342daN		1027daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	546daN	534daN	412daN	404daN
Déséquilibre (<20%):	3%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	546daN	534daN	412daN	404daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	80%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.8%	+1.2%		

AUTOSUR

DY-836-GV

CT : 08/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1MAFERC53740435
N° d'imprimé : S639031015

AUTOSUR
S091S089
26086621
XXXXX

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639031016

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**09/11/2026**	**26086621**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DY-836-GV (F)	01/10/2019	18/12/2015

Marque	Désignation commerciale
RENAULT TECH	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAFERC53740435	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
N10REHVS003V821	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

174501

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès-verbal

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

28/11/2022 : 128125km / 24/01/2024 : 143780km / 11/09/2025 : 165070km / 05/02/2026 : 165530km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+8.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		9%	
Forces verticales :	1342daN		1027daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	546daN	534daN	412daN	404daN
Déséquilibre (<20%):	3%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	546daN	534daN	412daN	404daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	80%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.8%	+1.2%		

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° d'imprimé :

AUTOSUR
S091S089
26086621
XXXXX