PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61540362

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/10/2026	26050337

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091Z1436

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GA-270-WD (F)	21/07/2021	21/07/2021

Marque	Désignation commerciale
DACIA	SANDERO

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
UU1DJF00867492390	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10DACVP0028014	EG

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

93 309

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

GA-270-WD

CT : 13/12/2026

N° d'agrément : S091Z185

N° de série : UU1DJF00867492390

N° d'imprimé : ZA61540362

S091Z185
26050337
XXXXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.3.1.b.2. - MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé - D
4.4.1.b.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) - ARG
5.2.3.d.2. - PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté - AVG, AVD, ARG, ARD
5.2.3.e.2. - PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint - AVG, AVD
5.3.3.a.2. - TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu - AVG, AVD
6.1.3.i.2. - RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement au gaz carburant impossible
8.2.12.f.2. - ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - AVG, AVD
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D
5.2.3.h.1. - PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé - ARD
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - AVD
6.2.3.c.1. - PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées - ARD
7.13.2.h.1. - ETAT (ECALL) : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+3.0 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	5 %		16 %	
Forces verticales :	737 daN		431 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	254daN	238daN	155daN	164daN
Déséquilibre (<20%) :	7 %		6 %	
Force de freinage (efficacité) :	254daN	238daN	155daN	164daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	69 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 33%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.4 % D : -0.5 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : G : -4.0 % D : +0.6 %