EXEMPLAIRE INSTALLATION DE CONTRÔLE

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61540315

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/10/2026	26050290

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091S1133

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BB-298-ZN (F)	06/01/2015	21/10/2010

Marque	Désignation commerciale
OPEL	ZAFIRA

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
W0L0AHM75A2133100	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10PELVP003D356	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

263 404

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.b.2. - PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible - AV
4.1.1.b.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant - G, D
4.1.2.a.2. - ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences - G, D
4.3.1.a.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite - AR
6.1.2.a.2. - TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement
8.2.22.e.2. - OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. - PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route - AV

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.7.1.a.1. - RIPAGE : Ripage excessif
3.3.1.b.1. - MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé - G
3.5.1.a.1. - LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - G, ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/09/2018 : 174148 Km // 15/09/2020 : 119794 Km // 08/09/2022 : 223013 Km // 05/09/2024 : 248931 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-10.6 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	2 %		8 %	
Forces verticales :	1004 daN		671 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	348daN	334daN	253daN	249daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		2 %	
Force de freinage (efficacité) :	348daN	334daN	253daN	249daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 23%				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) :	G : -4.0 %		D : -4.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) :	G : -4.0 %		D : -4.0 %	

BB-298-ZN

CT : 12/12/2026

N° d'agrément : S091Z185

N° de série : W0L0AHM75A2133100

N° d'imprimé : ZA61540315

S091Z185
26050290
XXXXXXXXX