# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé CV 186192

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire Partiel | 12/11/2026 | V2686193 |

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L060Z265

RAISON SOCIALE : CONTROL CENTER 60

ADRESSE : 07 RUE DE LA PETITE CAMPAGNE
60730 SAINTE-GENEVIEVE

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 060Z8077

SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| N° Immatriculation | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GL-391-HR (F) | 27/12/2022 | 27/12/2022 |

| Genre | Marque | Type |
|---|---|---|
| MTT2 | BMW | L3EBMWM20817365 |

| N° dans la série du type | Energie |
|---|---|
| WB10E5101P6G75957 | ES |

| Kilométrage inscrit au compteur | Désignation commerciale |
|---|---|
| 13749 | S 1000 R |

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
BMW FINANCE

ADRESSE : 5 RUE DU MOULIN
63720 ST IGNAT

## RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

**DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :**

1 - 0.1.1.a.7. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, manquante, endommagée ou mal fixée (AR)
2 - 8.1.1.a.7. EQUIPEMENTS DE REDUCTION DES NUISANCES A L'ECHAPPEMENT : Fuite, fixation défaillante (risque de chute), absence ou altération du dispositif (ARD)
3 - 8.2.1.a.7. ÉMISSIONS SONORES : Niveau de bruit excessif

## GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE
1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
2 - DIRECTION
3 - VISIBILITÉ
4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
7 - AUTRE MATÉRIEL

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

CONTRÔLE VOLONTAIRE