# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 73670695**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26006040 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances critiques**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**05/11/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060C1307

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BJ-618-GG (F) | 04/04/2025 | 23/02/2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 PICASSO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7UD9HR8AJ866180 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10CTRVP0008928 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances critiques :**

1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite
5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée AVG, AVD
5.3.4.a.3. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée AVD

**Défaillances majeures :**

1.1.6.d.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas
3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD
4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVG, AVD
4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD
4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG
5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé AVG
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV
6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G, AV, D
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR
7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée AVG
7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un

**Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal**

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

228427

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +7.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 17 % | | 47 % | |
| **Forces verticales** : | 957 daN | | 640 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 331 daN | 301 daN | 196 daN | 213 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 10 % | | 8 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 331 daN | 301 daN | 196 daN | 213 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 1 % | | | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % | | -4.0 % | | |

**BJ-618-GG**

**CT:05/11/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : VF7UD9HR8AJ866180**

**N° D'IMPRIMÉ : C73670695**

**S060C094**
**26006040**
**XXXXXXXXXX**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 73670696**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26006040 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances critiques**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**05/11/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060C1307

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BJ-618-GG (F) | 04/04/2025 | 23/02/2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 PICASSO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7UD9HR8AJ866180 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10CTRVP0008928 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Suite du procès-verbal**

précédent contrôle
8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 12/01/2021 : 272567 km / 11/01/2023 : 294731 km / 20/03/2024 : 186373 km / 01/04/2025 : 201766 km

Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018

**Attention ce procès-verbal contient 2 pages**

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

228427

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**XXXXXXXXX**

**XXXXXXXXXX**

**XXXXXX**

**xxxxxx**

**S060C094**
**26006040**
**XXXXXXXXXX**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +7.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 17 % | | 47 % | |
| **Forces verticales** : | 957 daN | | 640 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 331 daN | 301 daN | 196 daN | 213 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 10 % | | 8 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 331 daN | 301 daN | 196 daN | 213 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 1 % | | | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % | | -4.0 % | | |