N° d'imprimé : **ZA13347921**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/11/2026 | 26013542 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060Z264

(9) RAISON SOCIALE : CONTROL CENTER 60

(3) COORDONNÉES : 07 RUE DE LA PETITE CAMPAGNE
60730 SAINTE-GENEVIEVE

Tel : 0344057011

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060Z1341

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AC-506-WF (F) | 15/09/2009 | 15/09/2009 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| KMHJN81VP9U055383 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MHY6624VH568 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

192869

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG, AVD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG)
8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/05/2019 : 125423km / 28/04/2021 : 141845km / 26/04/2023 : 164467km / 23/04/2025 : 181057km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -2.7m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 1% | |
| **Forces verticales** | 1044daN | | 651daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 314daN | 322daN | 239daN | 255daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 7% | |
| Force de freinage (efficacité): | 314daN | 322daN | 239daN | 255daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 66% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 18%

**Emissions à l'échappement**
Opacité des fumées (0.52m-1) C5: <0.10 - C6: <0.10 - C7: <0.10 - Moyenne: <0.10

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.3% | -1.5% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -0.8% |

**AC-506-WF**

CT : 08/01/2027

**N° d'agrément :** S060Z264

**N° de série :** KMHJN81VP9U055383

N° d'imprimé : **ZA13347921**

S060Z264
26013542
XXXXXXX