# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 74484258**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 12/11/2026 | 26006392 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**11/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060C1127

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FP-864-QA (F) | 24/04/2020 | 25/05/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WVWZZZAUZGP623083 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10VWGVPH684764 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

4.2.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ARD
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV
6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute AV
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AR
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 01/02/2024 : 115660 km / 04/07/2026 : 127357 km / 14/09/2026 : 127668 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

127673

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -1.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 12 % | | 15 % | |
| **Forces verticales** : | 903 daN | | 670 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 324 daN | 261 daN | 228 daN | 213 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 20 % | | 7 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 324 daN | 261 daN | 228 daN | 213 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -0.9 % | -1.5 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -2.9 % | -1.7 % | | |

**FP-864-QA**

**CT:11/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : WVWZZZAUZGP623083**

**N° D'IMPRIMÉ : C74484258**

**S060C094**
**26006392**
**XXXXXXXXXX**