PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681451**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/11/2026	26204958

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CF-100-HS (F)	04-10-2017	21-05-2012

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	DS5

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7KF9HR8CS512308	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP001H257	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

167330

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce (AVD)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/09/2019:78168 Kms / 08/09/2021:112700 Kms / 31/08/2023:142344 Kms / 28/09/2023:143320 Kms / 15/09/2025:158917 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+2.6m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			4%	
Forces verticales		968daN			616daN	
Frein de service						
Forces de freinage	325daN		364daN	253daN		250daN
Déséquilibre (<20%)		11%			2%	
Force de freinage (efficacité)	325daN		364daN	253daN		250daN
Taux d'efficacité (=>58%)			75%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			31%			

Opacité des fumées (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-4.0% D:-0.1%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.0% D:-4.0%

CF-100-HS

CT 11/01/2027

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF7KF9HR8CS512308

S035F335
26204958
XXXXX

PUBLICATA