# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° d'imprimé :** ZP19104563

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26038234 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ**

04/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035Z219

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE POLE AUTO 35

(3) COORDONNÉES : La Brosse
ZA route du Meuble
35760 SAINT GREGOIRE
Tel:02 99 13 13 00

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035D1158

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GL-470-JH (F) | 28/12/2022 | 28/12/2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 AIRCROSS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF72RHNS1N4381134 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP122V987 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

188414

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG,AVD)

**DÉFAILLANCES MINEURES**

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | +1.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 27% | | 1% | |
| **Forces verticales :** | 798 daN | | 474 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 286 daN | 284 daN | 173 daN | 189 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 1% | | 9% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 286 daN | 284 daN | 173 daN | 189 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58%) : | 73 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 23% | | | |

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.02 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.6% | -2.1% |

**GL-470-JH**

CT 04/01/2027

**S035Z219**
**26038234**
**XXXXX**

N° D'AGRÉMENT : S035Z219
N° DE SÉRIE : VF72RHNS1N4381134
N° D'IMPRIMÉ : ZP19104563

DUPLICATA