# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° d'imprimé :** ZP19104581

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/11/2026 | 26038250 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ**

05/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035Z219

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE POLE AUTO 35

(3) COORDONNÉES : La Brosse
ZA route du Meuble
35760 SAINT GREGOIRE
Tel:02 99 13 13 00

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1338

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EC-458-AD (F) | 03/05/2017 | 09/05/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CUBHY6GY069080 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP045M834 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

211042

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**EC-458-AD**

CT 05/01/2027

**S035Z219**
**26038250**
**XXXXX**

N° D'AGRÉMENT : S035Z219
N° DE SÉRIE : VF3CUBHY6GY069080
N° D'IMPRIMÉ : ZP19104581

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG,ARD)
2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVG,AVD)
6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DÉFAILLANCES MINEURES**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG,AVD,ARG,ARD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P20E8

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/06/2020 : 84334 km / 30/05/2022 : 123458 km / 27/05/2024 : 166753 km / 07/05/2026 : 203064 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | -2.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 0% | | 6% | |
| **Forces verticales :** | 747 daN | | 524 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 292 daN | 269 daN | 190 daN | 202 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 8% | | 6% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 292 daN | 269 daN | 190 daN | 202 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58%) : | 74 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 24% | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.7% | -1.7% | | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | -1.8% | +1.0% | | |

DUPLICATA