PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP18148106

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
10/11/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL
26024891

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ
09/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035Z224

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE PACE

(3) COORDONNÉES : ZAC les Touches
7 Boulevard du Scorff
35740 PACE
Tel:02 23 42 22 22

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035F1292

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EV-508-PH (F)	26/04/2019	08/03/2018

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	AYGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTDKGNEC10N327014	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10JT0VP017V397	ES

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
182254

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences (AR)
6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (ARD)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/05/2022 : 89859 km / 03/07/2024 : 134587 km / 05/08/2026 : 177317 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	8%		4%	
Forces verticales :	558 daN		350 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	165 daN	174 daN	119 daN	122 daN
Déséquilibre (<20%) :	6%		3%	
Forces de freinage (efficacité):	165 daN	174 daN	119 daN	122 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	63			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 21%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.00 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.3% -0.7%

EV-508-PH

CT 09/01/2027

S035Z224
26024891
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S035Z224
N° DE SÉRIE : JTDKGNEC10N327014
N° D'IMPRIMÉ : ZP18148106

DUPLICATA