# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 39132638**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 10/11/2026 | 26002841 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**09/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035T101

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L'ILLE

(3) COORDONNÉES : ZA LA MONTGERVALAISE II
35520 LA MEZIERE
Tél : 02.99.13.16.96 - Fax : 02.99.13.16.95

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1262

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DL-946-RK (F) | 10/03/2026 | 12/11/2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 208 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CCHMZ0ET138169 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10PGTVP015R990 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG , AVD
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' échappement

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 15/10/2018 : 100157 km / 24/12/2018 : 101830 km / 28/10/2020 : 147358 km / 07/11/2022 : 184066 km / 14/10/2024 : 203687 km / 28/10/2024 : 203782 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

231466

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -7.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 13 % | |
| **Forces verticales** : | 657 daN | | 421 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 229 daN | 199 daN | 167 daN | 140 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 14 % | | 17 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 229 daN | 199 daN | 167 daN | 140 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -3.8 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : +0.7 %

**DL-946-RK**

**CT:09/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S035T101**

**N° SÉRIE : VF3CCHMZ0ET138169**

**N° D'IMPRIMÉ : T39132638**

**S035T101**
**26002841**
**XXXXXXXXXX**