# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681331**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/11/2026 | 26204844 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GH-185-SC (F) | 08-04-2026 | 26-07-2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 308 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR3FBYHZLNY574681 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP1761269 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

81198

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD)

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P2002

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +2.0m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 4% | | | 3% | |
| **Forces verticales** | | 871daN | | | 525daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 290daN | | 346daN | 195daN | | 192daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 17% | | | 2% | |
| Force de freinage (efficacité) | 290daN | | 346daN | 195daN | | 192daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 73% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-1.5% | | D:-1.3% | | |

**GH-185-SC**

**CT 08/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VR3FBYHZLNY574681

**S035F335**
**26204844**
**XXXXX**

PUBLICATA