# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681339**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/11/2026 | 26204852 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CZ-878-TF (F) | 27-02-2021 | 22-10-2013 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 3008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3HURHC8DS143222 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP005J410 | GH |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

237745

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (ARG)
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG,AVD)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
5.3.3.b.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive (ARG,ARD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/01/2021:141751 Kms / 16/01/2023:172189 Kms / 03/01/2025:209588 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +4.3m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 3% | | | 0% | |
| **Forces verticales** | | 1040daN | | | 819daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 359daN | | 342daN | 211daN | | 260daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 5% | | | 19% | |
| Force de freinage (efficacité) | 359daN | | 342daN | 211daN | | 260daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 63% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 25% | | | |
| **Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | | G:+1.6% | | D:+0.7% | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | | G:-3.7% | | D:-4.0% | |

**CZ-878-TF**

**CT 08/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF3HURHC8DS143222

**S035F335**
**26204852**
**XXXXX**

DUPLICATA