# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681382**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 10/11/2026 | 26204891 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

09/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1401

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AR-045-YM (F) | 28-05-2014 | 31-10-2008 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | TOURAN 1.9 TDI 105 CONFORTLINE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WVGZZZ1TZ9W053135 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MVW53K4W0A21 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

359315

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVD)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVG,AVD)
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD,ARG,ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/02/2020:224522 Kms / 18/02/2022:261149 Kms / 08/04/2022:262537 Kms / 14/02/2024:298037 Kms / 03/04/2024:301869 Kms / 08/04/2024:302164 Kms / 28/01/2026:342646 Kms / 04/03/2026:346325 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | -15.1m/km | | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 5% | | | 5% | | |
| **Forces verticales** | 977daN | | | 634daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 318daN | | 365daN | 222daN | | 220daN |
| Déséquilibre (<20%) | 13% | | | 1% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 318daN | | 365daN | 222daN | | 220daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | 69% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 18% | | | | | |

**Opacité des fumées** (1.00m-¹) C1:3.84 C2:3.30
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-0.6% D:-0.6%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-1.3% D:+0.9%

**AR-045-YM**

**CT 09/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : WVGZZZ1TZ9W053135

**S035F335**
**26204891**
**XXXXX**

DUPLICATA