PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681430**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/11/2026	26204938

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CV-109-QC (F)	05-09-2020	10-06-2013

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	SCIROCCO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZ13ZDV027267	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VWGVP459Y800	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

238009

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (ARG)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR)
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG)
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/06/2018:89121 Kms / 24/04/2019:110867 Kms / 24/12/2019:116316 Kms / 25/08/2020:135493 Kms / 08/09/2022:160974 Kms / 03/01/2025:200919 Kms / 03/06/2025:212547 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-3.3m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		8%			11%	
Forces verticales		920daN			480daN	
Frein de service						
Forces de freinage	347daN		332daN	157daN		168daN
Déséquilibre (<20%)		5%			7%	
Force de freinage (efficacité)	347daN		332daN	157daN		168daN
Taux d'efficacité (=>58%)			71%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			

Opacité des fumées (0.60m-¹) C1: 0.62 C2: 0.62 C3: 0.62 Moyenne: 0.62
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.2% D:-0.8%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-0.9% D:-0.6%

CV-109-QC

CT 11/01/2027

N° d'agrément : S035F335
N° de série : WVWZZZ13ZDV027267

S035F335
26204938
XXXXX

DUPLICATA