PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071790521**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2026	26205023

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**


(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GQ-504-RQ (F)	11-08-2023	01-06-2018

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	EXPERT TRAVELLER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3VEAHHWJZ039314	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP069P073	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

163189

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG,ARD,AVD)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG)

6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (ARG,AR)

Défaillances mineures

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/12/2025:135017 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-3.4m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	10%			4%		
Forces verticales	1221daN			1074daN		
Frein de service						
Forces de freinage	499daN		439daN	399daN		366daN
Déséquilibre (<20%)	13%			9%		
Force de freinage (efficacité)	499daN		439daN	399daN		366daN
Taux d'efficacité (=>58%)	74%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	20%					

Opacité des fumées (0.51m-¹) C2: <0.10 C3: <0.10 C4: <0.10 Moyenne: <0.10

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-1.0% D:-1.0%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.4% D:-3.1%

GQ-504-RQ

CT 12/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF3VEAHHWJZ039314

S035F335
26205023
XXXXX

DUPLICATA