# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681446**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 12/11/2026 | 26204953 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

11/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 050C1126

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BS-654-QZ (F) | 30-05-2026 | 10-08-2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| OPEL | MERIVA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| W0LSH9EG9B4378999 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PELVP011Y624 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

224476

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV,AR)
1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)
6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement (G)
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**Défaillances mineures**

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/11/2018:106435 Kms / 10/11/2020:144129 Kms / 04/11/2022:170343 Kms / 31/10/2024:202281 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -3.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 0% | | | 8% | |
| **Forces verticales** | | 984daN | | | 603daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 312daN | | 284daN | 248daN | | 240daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 9% | | | 4% | |
| Force de freinage (efficacité) | 312daN | | 284daN | 248daN | | 240daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | | | 68% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 22% | | | |

**Opacité des fumées** (0.50m-¹) C1:0.86 C2:1.76
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-0.4% D:-0.8%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-3.4% D:-3.0%

**BS-654-QZ**

**CT 11/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : W0LSH9EG9B4378999

**S035F335**
**26204953**
**XXXXX**

DUPLICATA