# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 36236375**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/11/2026 | 26044979 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**12/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035T194

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE GEVEZE

(3) COORDONNÉES : ZA GEV'ACTIV
2 RUE DES ENTREPRENEURS
35850 GEVEZE
Tél : 02 99 39 35 35

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1337

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DN-396-TJ (F) | 03/02/2015 | 03/02/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CU9HP0EY147511 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10PGTVP0111556 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV, AR
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 17/01/2019 : 60908 km / 13/01/2021 : 78623 km / 03/01/2023 : 100230 km / 30/12/2024 : 121358 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

138838

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 4 % | | 4 % | |
| **Forces verticales** : | 777 daN | | 504 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 283 daN | 283 daN | 197 daN | 195 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 0 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 283 daN | 283 daN | 197 daN | 195 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 74 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -1.4 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % +2.0 %

**DN-396-TJ**

**CT:12/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S035T194**

**N° SÉRIE : VF3CU9HP0EY147511**

**N° D'IMPRIMÉ : T36236375**

**S035T194**
**26044979**
**XXXXXXXXXX**