ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D141231839**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/08/2026	26166216

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S013D287**
(9) RAISON SOCIALE : **CONTROLE TECHNIQUE ROGNAC**
(3) COORDONNÉES : **8 Bis, Boulevard Gérard Philippe**

13340 ROGNAC

Tél : 04.42.87.64.00 Fax: 04.42.87.64.00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **013D0682**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
AF-474-BD(F)	10/05/2011	10/11/2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TWINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1CN0E0542215387	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5031FW462	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

178215

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 09/10/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : C

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : C

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse

6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) : AVD, ARD

8.2.22.b.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : ARD, ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

29.05.2026: 176 569 km / 28.05.2024: 155 360 km / 12.05.2022: 129 105 km
21.07.2020: 109 830 km / 06.06.2020: 108 690 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		0 %	
Force verticales :	673 daN		358 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	246 daN	260 daN	129 daN	118 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	246 daN	260 daN	129 daN	118 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 73 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %
Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (1.50m⁻ ¹) : C5: < 0.10 C6: < 0.10 C7: 2.48 Moyenne: 0.86
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -1.4 % -2.4 %