# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° d'imprimé :** **Z030280281**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/11/2026 | 26014793 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ**

08/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 037Z1195

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AK-202-ZL (F) | 10/02/2017 | 02/02/2010 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 3008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF30U9HZH9S259792 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP000Z008 | GO |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

270965

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**AK-202-ZL**

CT 08/01/2027

**S037Z182**
**26014793**
**XXXXX**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : VF30U9HZH9S259792
N° D'IMPRIMÉ : Z030280281

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DÉFAILLANCES MINEURES**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0401 P1459 P0490 P1351 P0409

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/01/2019 : 153686 km / 27/01/2021 : 182467 km / 03/02/2021 : 182644 km / 13/03/2023 : 208796 km / 10/05/2023 : 210467 km / 13/03/2025 : 243730 km / 09/05/2025 : 246767 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | -5.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 3% | | 12% | |
| **Forces verticales :** | 970 daN | | 644 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 362 daN | 322 daN | 209 daN | 235 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 12% | | 12% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 362 daN | 322 daN | 209 daN | 235 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50%) : | 69 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 22% | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | +0.3% | -0.3% | | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | -1.9% | +2.0% | | |

DUPLICATA