# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D141750788**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 12/11/2026 | 26164934 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

11/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S054D182**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
(3) COORDONNÉES : **30 Rue Pasteur**

**54710 LUDRES**

**Tél : 03.83.56.66.66 Fax:**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **054D1246**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| DL-760-EF(F) | 23/10/2014 | 09/08/2006 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| TOYOTA | COROLLA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| SB1KW20E20F015440 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MJT5462EJ794 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

293657

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable : ARD, ARG

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : G

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0607

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

18.09.2026: 292 987 km / 23.09.2024: 269 736 km / 24.09.2022: 243 817 km
26.09.2020: 219 729 km / 03.10.2018: 202 474 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -1.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 1 % | | 12 % | |
| **Force verticales :** | 878 daN | | 465 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 305 daN | 308 daN | 177 daN | 175 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 1 % | | 2 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 305 daN | 308 daN | 177 daN | 175 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -1.0 % | -1.5 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -4.0 % | -4.0 % | | |

Attestation délivrée le 13/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00