EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330271

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**12/11/2026**	**26086734**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1419

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BN-472-KX (F)	13/05/2011	13/05/2011

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	508

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF38DRHF8BL010926	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP001P165	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

165868

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, ARG,ARD.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

06/04/2019 : 129075km / 15/03/2021 : 142835km / 11/02/2023 : 154682km / 31/01/2025 : 162852km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.3m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		9%	
Forces verticales :	974daN		581daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	369daN	351daN	212daN	216daN
Déséquilibre (<20%):	5%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	369daN	351daN	212daN	216daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	73%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 25%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.33m-1 C2: 0.36m-1 C3: 0.16m-1 Moyenne: 0.29m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.1%	+0.1%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1.3%	+1.6%

AUTOSUR

BN-472-KX

CT : 11/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF38DRHF8BL010926
N° d'imprimé : S640330271

AUTOSUR
S091S089
26086734
XXXXX