EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330359

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**14/11/2026**	**26086814**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1343

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BG-745-XM (F)	24/05/2024	27/01/2011

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	SCIROCCO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZ13ZBV024263	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VWGVP021F152	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

316078

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) critique(s)
5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée, AVD.

Défaillance(s) majeure(s)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG.
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARG,ARD.

Défaillance(s) mineure(s)
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVD.
4.5.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), AVG.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AR.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
06/10/2018 : 156343km / 09/10/2020 : 206971km / 06/10/2022 : 257420km / 15/10/2024 : 289417km / 24/09/2026 : 315357km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-2.4m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	11%		37%	
Forces verticales :	939daN		515daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	352daN	348daN	189daN	185daN
Déséquilibre (<20%):	2%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	352daN	348daN	189daN	185daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	73%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (0.50m-1): C1: 0.15m-1 C2: 0.18m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.6%	+0.1%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.5%	-2.4%

AUTOSUR

BG-745-XM

CT : 14/11/2026

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WVWZZZ13ZBV024263
N° d'imprimé : S640330359

AUTOSUR
S091S089
26086814
XXXXX