EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330400

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**16/11/2026**	**26086855**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1343

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
HF-210-VJ (F)	27/09/2025	27/05/2005

Marque	Désignation commerciale
BMW	SERIE 1

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBAUF31030PR37462	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MBM1532NM852	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

137984

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

6.1.1.c.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage, AR.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts, AR.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.4m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		1%	
Forces verticales :	690daN		668daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	254daN	239daN	226daN	224daN
Déséquilibre (<20%):	6%		1%	
Forces de freinage (efficacité) :	254daN	239daN	226daN	224daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	69%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 31%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.3%	-1.4%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.7%	-0.9%		

AUTOSUR

HF-210-VJ

CT : 15/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WBAUF31030PR37462
N° d'imprimé : S640330400

AUTOSUR
S091S089
26086855
XXXXX