| | |
|---|---|
| Immat: | **GP-962-ZB** |
| Marque: | **MG MOTOR** |
| Modèle: | **EV 204** |
| Version: | |
| Chassis: | **LSJWH4098PN089496** |
| Kilométrage: | **35241** |
| Date 1ère M.C.: | **30/06/2023** |
| Type de carrosserie: | **Berline** |
| Motricité: | **Arrière** |
| Boite de vitesse: | **Automatique** |
| Energie: | **Electrique** |
| Euro Standard: | |
| Couleur carrosserie | **Bleu** |
| Couleur intérieur | **Noir** |
| Nature de peinture | **Opaque** |
| Nbre portes | **5** |
| Nbre sièges | **5** |
| Niveau carburant | **75 %** |
| Nombre appuis-têtes | **4** |

## DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ? | ✗ |
| Batterie fonctionnante | ✓ |
| Certificat immatriculation (original) | ✓ Original |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Moteur fonctionnant | ✓ |
| Nbre clés télécommandes | 2 |
| Nbre clés total | 2 |
| Type de jantes (montées) | Aluminium |
| Véhicule roulant | ✓ |

## DONNÉES GÉNÉRALES

| | Empt | Profil | Dimension | Marque |
|---|---|---|---|---|
| Été | AVG | 5,3 mm | 215/50/17/95/W | Autre |
| | ARG | 4,5 mm | 215/50/17/95/W | Continental |
| | AVD | 7 mm | 215/50/17/95/W | Autre |
| | ARD | 4,1 mm | 215/50/17/95/W | Continental |
| Hiver | Empt | Profil | Dimension | Marque |
| | AVG | | | |
| | ARG | | | |
| | AVD | | | |
| | ARD | | | |

### Matériel de secours

| | |
|---|---|
| Compresseur | ✓ |
| Kit réparation | ✓ |
| Nbr cable de charge (charge rapide) | 1 |

**AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite**

| N° | Localisation du dommage | Nature | Type de réparation | Coût facturable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spoiler AV | Déformé / Forcé | E - Remplacer | 192,05 |
| 2 | Pneu ARG | Déchirure | E - Remplacer | 93,72 |
| 3 | Jante alum. AVG > 16' | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) | 98,80 |
| 4 | Jante alum. AVD > 16' | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) | 98,80 |
| 5 | Jante alum. ARD > 16' | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) | 98,80 |
| 6 | Garniture porte ARG | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) | 67,20 |
| 7 | Garniture porte AVD | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) | 67,20 |
| 8 | Pare-brise | Eclat(s) | Réparation pare-brise | 67,20 |
| 9 | Intérieur | Sale | Nettoyer | 48,00 |
| 10 | Butée cache-bagage | Manque | E - Remplacer | 7,71 |
| 11 | Garniture intérieur | Manque | E - Remplacer | 6,82 |
| 12 | Bas de caisse int AVG | Bosse(s) et griffe (s) | Acceptable | 0,00 |
| 13 | Jante alum. ARG > 16' | Griffe(s) | Acceptable | 0,00 |
| 14 | Enjoliveur de roue ARG | Griffe(s) | Acceptable | 0,00 |
| 15 | Moulure porte ARG | Griffe(s) | Acceptable | 0,00 |

**TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.** **€ 846,30**
**MONTANT T.V.A.** **€ 169,26**
**TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.** **€ 1015,56**

## EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

| | |
|---|---|
| Accoudoir central AV | ✓ |
| Cache bagages | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Radio | ✓ |
| Régulateur de vitesse | ✓ |
| Revêtement de siège | Tissu / Autre Semi-cuir |
| Sièges électriques AVG | ✓ |
| Type de climatisation | Clim. automatique |
| Vitres électriques AR | ✓ |
| Vitres électriques AV | ✓ |
| Volant cuir | ✓ |
| Volant multifonctions | ✓ |

## EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

| | |
|---|---|
| Camera de recul | ✓ |
| Phares Xenon/LED/Laser | ✓ |
| Radar parking AR | ✓ |
| Radar parking AV | ✓ |

**ADRESSE DE RESTITUTION**
16/10/2026 14:00:00
PARIS PRO AUTO NEGOCE
Rue Ledru Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

**ADRESSE DE LOCATAIRE**

**ADRESSE DE DEPOSITAIRE**
PARIS PRO AUTO NEGOCE
Rue Ledru Rollin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

**Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage**

**Signataire Inspecteur** Briac 118 - LECOURTOIS
16/10/2026 14:55



**Signataire Conducteur** Mme GIELEWSKI
16/10/2026 14:55



**Signataire Distributeur**
Pas de signature